

Page: 6

Reach: 0

Country: BOSNIA AND HERZEGOVINA

Size: 243 cm²

1 / 1


Zbog sumnji u zakonitost tenderske procedure i kvalitete radova

SIPA izuzela dokumentaciju o izgradnji LOT-a 2 Sarajevske zaobilaznice

SARAJEVO - Po nalogu Tužiteljstva BiH, pripadnici SIPA-e usli su u JP "Ceste Federacije" te izuzeli dokumentaciju koja se odnosi na gradnju dijela Sarajevske zaobilaznice LOT 2.

Pripadnici SIPA-e su, kakojavla FTV, zatrazili od JP "Ceste FBiH" cje-lokupnu dokumentaciju o izgradnji LOT 2 Sarajevske zaobilaznice od Butila do Brješća, koju su gradili hrvatski "Osijek Koteks" i austrijski "Strabag". Službenica SIPA-e Kristina Jozic izjavila je da će privremeno izuzeta dokumentacija biti dostavljena Tužiteljstvu BiH na daljnje postupanje, dok je glasno-govornik Tužiteljstva BiH Boris Grubešić pojasnio da

je zatražena dokumentacija koja se odnosi na tendersku proceduru, kao i određena finansijska dokumentacija. "Tužiteljstvo BiH vodi istragu i provjerava navode o eventualnim nezakonitostima prilikom izgradnje Sarajevske zaobilaznice i rad na tom predmetu vodi tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju", doda je Grubešić. Izvješće sudskog vještaka koje je ranije dostavljeno Tužiteljstvu BiH potvrđuje da je asfalt na LOT-u 2 Sarajevske zaobilaznice u projektu tanji za oko 7 posto od projektom predviđene debljine. Na pojedinim mjestima asfalt je tanji za više od dva centimetra. Istraga



je usmjerena i na kvalitetu ugrađenog materijala budući da je vještak već utvrdio da završni sloj astarta nikad nije postavljen te bi moglo doći i do ponovne ugradnje donjeg sloja. Iz JP "Ceste FBiH" tvrde da su sve radili sukladno zakonu što, pak, ne mogu jasnočiti i za izvođače radova. Iz tog poduzeća tvrde i da finansijske štete po proračun FBiH i poduzeća neće biti i da je sve pokriveno bankarskim jamstvima od oko pet milijuna eura.

FTV napominje kako je, osim sporne debljine i kvaliteti asfalta, ustanovljeno i da prilikom nadzora radova koje je vršio hrvatski IGH nikad nije izvršena vanjska kontrola.